



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI-TO (ATUAL)

CONCORRÊNCIA Nº. 01/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo de construção civil, para a construção do prédio sede da Câmara Municipal de Gurupi-TO.




FOTO 01 – RECEPÇÃO DA CÂMARA


Vendel Antônio Gomides
Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI-TO




FOTO 02 – DETALHE DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE ENERGIA ELÉTRICA

(MAU DIMENSIONADO, SEM OS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO NECESSÁRIOS)




FOTO 03 – DETALHE DA MEDIÇÃO


Vendel Antônio Gomides
Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI-TO




FOTO 04 – MÁS CONDIÇÕES DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO




Vitor Antonio Gomides
Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI-TO



FOTO 05 – SISTEMA DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EM CONDIÇÕES INADEQUADAS




FOTO 06 – SISTEMA DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA RECEPÇÃO, SEM SALA PRÓPRIA




FOTO 07 – INSTALAÇÕES ELETRICAS E DE CABEAMENTO OFERECENDO RISCO AOS USUÁRIOS

Wendel Antônio Gomides
Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI-TO




FOTO 08 – ELEMENTO DA REDE DE DADOS SOBRE CPU




FOTO 09 – FIAÇÃO PELO CHÃO, SITUAÇÃO DE RISCO AOS USUÁRIOS

Wendel Antonio Gómes
Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI-TO




FOTO 10 – INFILTRAÇÃO, RISCO À SAÚDE DOS USUÁRIOS



FOTO 11 – PEQUENOS ESPAÇOS E PAREDE COM INFILTRAÇÃO


Wendel Antônio Gomides
Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI-TO




FOTO 12 – BANHEIROS SEM W.C. DO PNE COM PORTAS ABRINDO PARA FORA




FOTO 13 – PLENARINHO COM AMONTOADO DE MESAS, CADEIRAS E ARMÁRIOS


Wendel Antônio Gomes
Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI-TO




FOTO 14 – INFILTRAÇÕES NO TETO DO PLENÁRIO




FOTO 15 – DETALHE DAS INFILTRAÇÕES NO TETO DO PLENÁRIO


Wendel Antônio Góndes
Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI-TO




FOTO 16 – MAIS INFILTRAÇÕES NO TETO DO PLENÁRIO



FOTO 17 – VISTA DO PLENÁRIO COM INFILTRAÇÕES



Wendel Antonio Gomides
Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI-TO



FOTO 18 – FORRO DE GESSO TRINCADO



FOTO 19 – RAMPA DE ACESSO AOS PNE, EXTERNA E EM PÉSSIMAS CONDIÇÕES


Wendel Antonio Gomides
Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI-TO



FOTO 20 – CAIXAS DE DOCUMENTOS NOS CORREDORES, SEM ESPAÇO NO LOCAL DE ARQUIVO




FOTO 21 – DEPARTAMENTO DE COMBRAS, SEM ESPAÇO PARA GUARDA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE


Wendel Antonio Gomides
Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI-TO




FOTO 22 – COPA SEM CONDIÇÕES HUMANAS PARA TRABALHAR




FOTO 23 – SALA DE ARQUIVOS SEM ESPAÇO E TUDO AMONTOADO


Vendel Antonio Gómes
Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI-TO



FOTO 24 – DML AO TEMPO




FOTO 25 – INSTALAÇÕES EXTERNAS

Vendel Antônio Gómes
Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI-TO



FOTO 26 – VÁRIOS DEPARTAMENTOS EM PEQUENAS SALAS, SEM O ESPAÇO ADEQUADO PARA O TRABALHO




FOTO 27 – VÁRIOS DEPARTAMENTOS EM UMA SALA PEQUENA


Wendel Antonio Gomides
Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI-TO