

Emerson, bom dia

Conforme solicitado segue orçamento, TRATA-SE DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL ONDE VALORES PARA REPAROS ULTRAPASSAM 75% DA IMPORTANCIA SEGURADA QUE INVIABILIZAM SUA REPARAÇÃO COM QUALIDADE.

BB SEGUROS

No. Aviso : 2019039286 **No. Sinistro :** 389721719019148 **Data Sinistro :** 03/03/2019 **Orçamento**
: 2 Revisão : 7 Natureza : Colisao
Classe : Segurado **No.Apólice :** 3897623105831 **Franquia :** 2.900,64 **Importância Segurada**
:83.232,00
Perito : 904 TONI DE SOUZA FARIAS
Veículo : VOLKSWAGEN AMAROK (C.Dup) 4X - 2015 **Chassi :** WV1DD42H8FA026855 **Placa :** QKD-
2538
Combustível : Bicom bustivel **Cor :** BRANCO **Tipo de Pintura :** BICAMADA **KM :** 210149 **Valor de**
Mercado : 80.928,00
(%) Reparação / Valor de Mercado: 77,09
Chassi Segurado : WV1DD42H8FA026855
Segurado : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SA
Endereço : AV GOIAS 1
Telefone : 063-33591170
Oficina : SAGA COM DE CPE SLTDA **CNPJ :** 12.657.826/0001-07 **Cidade :** GOIANIA - GO
Endereço : 2 **Contato :** **Telefone :** **E-Mail :**

Salvo em: 09/04/2019 08:54

INFORMAÇÕES ADICIONAIS : Numero Controle PPR : 00522019039286S00

PONTO DE IMPACTO : PRINCIPAL

AUTORIZADO : NÃO

OPCIONAIS : AR-CONDICIONADO * DESEMBAÇADOR TRASEIRO * DIREÇÃO HIDRÁULICA *
ESPELHO RETROVISOR ELÉTRICO * PROTETOR DE CAÇAMBA * PÁRA-CHOQUES PINTADOS *
RODAS DE LIGA-LEVE * TRAVA ELÉTRICA DAS PORTAS * VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIRO *

Peça	Part Number
(M) BARRA TRANSVERSAL DIR/ESQ	2H0/ 805569/A /
PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO SEM PINTURA - CAPA	2HH/ 807221/D /9B9
GRADE DO PÁRA-CHOQUE	2HH/ 853677/ /9B9
(M) KIT COLA PARABRISA	AC0001
(M) COBERTURA TRASEIRA DO ALTERNADOR	03L/ 903203/A /
CONJUNTO ÓPTICO DIANT. DIREITO	2H1/ 941016/N /
(M) COBERTURA DA POLIA TRAS -	03L/ 903203/B

C/ AR CONDICIONADO	/
CONJUNTO ÓPTICO DIANT.	2H1/
ESQUERDO	941015/N /
	2H0/
CAPÔ	823033/C
	/GRU
	03L/
(M) PROTECAO DAS POLIAS	903191/A /
(M) TRAVESSA DIANTEIRA INFERIOR	2H6/ 805541/ /
	2H0/
(M) DOBRADIÇA DO CAPÔ ESQ	823301/A /
	2HH/ 845099/
PÁRA-BRISA COLADO	/NVB
(M) SUPORTE P/ CHOQUE DIANT.	2H0/
ESQ.	807183/A /
	2H0/
TRAVESSA DIANTEIRA SUPERIOR	805563/D
	/GRU
	2H0/
ALOJAMENTO DO FAROL DIR	805472/A
	/GRU
	2H0/
ALOJAMENTO DO FAROL ESQ	805471/A
	/GRU
(M) TRINCO DO CAPO COMPLETO	2H0/
	823509/B /
RADIADOR	2H0/
	121253/A /
PARA BARRO DIANTEIRO DIR	2H0/
	809962/B /
	2H0/
PÁRA LAMA DIANTEIRO DIREITO	821102/C
	/GRU
DUTO DE TOMADA DE AR	2H0/ 129618/ /
CONDUTOR DE ASPIRACAO	2H0/ 129604/ /
PINO BATENTE CENTRAL DO CAPÔ	6Q0/
	823480/D /
	2H0/
PÁRA LAMA DIANTEIRO ESQUERDO	821101/A
	/GRU
	2H0/
CONDENSADOR	820411/B /
TAMPA DO PARA CHOQUE	2H0/
DIANTEIRO	807094/B /
GRADE DIANTEIRA	2HH/ 853653/
	/9B9
FRISO DA GRADE DIANTEIRA	2HH/

	853347/A /9B9 2HH/
FRISO SUPERIOR ESQ DA GRADE	853763/A /9B9 2HH/
FRISO SUPERIOR DIR DA GRADE	853764/A /9B9 2HH/
FRISO INFERIOR DIR DA GRADE	853766/A /9B9 2HH/
FRISO INFERIOR ESQ DA GRADE	853765/A /9B9 2H0/
LOGOTIPO DIANTEIRO	853601/A /ULM 2HH/ 807183/ /
SUPORTE P/ CHOQUE DIANT. ESQ.	2HH/ 807184/ /
SUPORTE P/ CHOQUE DIANT. DIR.	2H0/ 807109// 7M0/ 010252/D /
PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO - ALMA	2H0/ 010837/L /
ETIQUETA DADOS TÉCNICOS DO MOTOR	701/ 010701/R /
ETIQUETA DADOS TÉCNICOS DO MOTOR	03L/ 903137/H /
CORREIA POLI V	03L/ 903024/S /
ALTERNADOR	2H0/ 121065/AT/
MANGUEIRAS DO RADIADOR	2H0/ 121203/K /
ELETROVENTILADOR DO RADIADOR	2H0/ 121207/G /
CONVERGEDOR DO RADIADOR	7H0/ 121276/C /
COXIM DO RADIADOR	2H0/ 121333/C /
DEFLETOR DE AR INFERIOR DO RADIADOR	038/ 903315/AP/
TENSIONADOR DA CORREIA	2H0/ 863835// 2H0/ 823302//
FORRAÇÃO DO CAPÔ	6Q0/ 823480/D /
DOBRADIÇA DO CAPÔ DIR	
PINO BATENTE CENTRAL DO CAPÔ	

SUPORTE P/ CHOQUE DIANT. DIR.	2H0/ 807184/A /
TUBULAÇÃO DE AR-CONDICIONADO	2H0/ 820721/D /
TUBULAÇÃO DE AR-CONDICIONADO	2H0/ 820744/B /
MOLDURA DO FAROL DE NEBLINA DIREITO	2HH/ 807490/A /9B9
MOLDURA DO FAROL DE NEBLINA ESQUERDA	2HH/ 807489/A /9B9
VEDACAO DO CAPO	2H0/ 823737/B /
FILTRO DE AR	2H0/ 129607/K /

DESMONTAGEM / MONTAGEM

Peça Part Number Baremo Tempo

REPARAÇÃO

Peça	Dano	Baremo	Tempo
CAIXA RODA DIANTEIRA DIR	FORTE-A	9,98	9,98
PORTA DIANTEIRA DIREITA	LEVE-A	1,33	1,33
PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	LEVE-A	1,33	1,33
CAIXA RODA DIANTEIRA ESQ	FORTE-A	10,80	10,80

Peça	Nível	Área(m ²)
CAPÔ	PEÇAS NOVAS	1,40
TRAVESSA DIANTEIRA SUPERIOR	PEÇAS NOVAS	0,65
ALOJAMENTO DO FAROL DIR	PEÇAS NOVAS	0,25
ALOJAMENTO DO FAROL ESQ	PEÇAS NOVAS	0,25
CAIXA RODA DIANTEIRA DIR	DANO FORTE	0,65
PÁRA LAMA DIANTEIRO DIREITO	PEÇAS NOVAS	0,62
PÁRA LAMA DIANTEIRO ESQUERDO	PEÇAS NOVAS	0,62
(M) PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO	PEÇAS NOVAS	1,50
PINTURA - CAPA		
PORTA DIANTEIRA DIREITA	DANO LEVE	0,96
PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	DANO LEVE	0,96
CAIXA RODA DIANTEIRA ESQ	DANO FORTE	0,65
DOBRADIÇA DO CAPÔ DIR	PEÇAS	0,01

NOVAS
RESUMO DO ORÇAMENTO

Descrição	Tempo	Valor M.O.	Custo
Mecânica	10,08	41,44	417,72
Funilaria	11,46	41,44	474,90
Tapeçaria	5,62	41,44	232,89
Vidraçaria	3,14	41,44	130,12
Elétrica	2,95	41,44	122,25
Reparação	14,70	43,51	639,60
Pintura	29,92	41,44	1.239,88
Total Mão Obra	77,87		3.257,36
Material Pintura			1.280,50
Peças (Genuina)			57.039,27
Peças (Genuina Fornecida Cia)			0,00
Peças (Generica)			0,00
Adicionais			810,00
Adicionais (Fornecido Cia)			0,00
Valor de Divergência			0,00
Total do Sinistro			62.387,13
Deduções Franquia			2.900,64
Deduções Avarias Prévias			0,00
Deduções Peças (Genuina Fornecida Cia)			0,00
Deduções Adicionais (Fornecido Cia)			0,00
Total Líquido			59.486,49

VEÍCULO CESVI : VOLKSWAGEN - AMAROK/11 - AMAROK CD 4P - 2.0 16V TDI 4X4 DIESEL - 2015

OBSERVAÇÕES :
INDENIZAÇÃO INTEGRAL

Atenciosamente.

Michele Maschetti
Analista de Sinistro Auto - Centro de Tramitação 7904
Tel.: (11) 5544-3167