

# RELATÓRIO FOTOGRAFICO


## RELATÓRIO TÉCNICO – AVENIDA PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA



*foto 01 – Avenida Pedro Ludovico Teixeira 01*



*foto 02 – Avenida Pedro Ludovico Teixeira 02*



*foto 03 – Avenida Pedro Ludovico Teixeira 03*



*foto 04 – Avenida Pedro Ludovico Teixeira 04*



*foto 05 – Avenida Pedro Ludovico Teixeira 05*



*foto 06 – Avenida Pedro Ludovico Teixeira 06*

## RELATÓRIO TÉCNICO – AVENIDA TOCANTINS



foto 07 – Avenida Tocantins 01




foto 08 – Avenida Tocantins 02




foto 09 – Avenida Tocantins 03




foto 10 – Avenida Tocantins 04



foto 11 – Avenida Tocantins 05



foto 12 – Avenida Tocantins 06


## RELATÓRIO TÉCNICO – AVENIDA BERNARDO SAYÃO



*foto 13 – Avenida Bernardo Sayão 01*




*foto 14 – Avenida Bernardo Sayão 02*



*foto 15 – Avenida Bernardo Sayão 03*



*foto 16 – Avenida Bernardo Sayão 04*



*foto 17 – Avenida Bernardo Sayão 05*




*foto 18 – Avenida Bernardo Sayão 06*

**RELATÓRIO TÉCNICO – SETOR NOVO PLANALTO**




*foto 19 – Rua Dom Miguel*



*foto 20 – Rua Duque de Caxias*




*foto 21 – Avenida Siqueira Campos*



*foto 22 – Rua Pedro Álvares Cabral*




*foto 23 – Avenida Tocantins*



*foto 24 – Rua Rui Barbosa*

## RELATÓRIO TÉCNICO – SETOR ALVORADA



*foto 25 – Rua Ruidemar Limeira*



*foto 26 – Rua Rui Barbosa*



*foto 27 – Rua José Augusto Corrêa*



*foto 28 – Avenida Natal*



*foto 29 – Rua Dep. Darcí Gomes Martins*



*foto 30 – Rua Tomé de Souza*


## RELATÓRIO TÉCNICO – SETOR CAMPINAS



*foto 31 – Avenida Natal*




*foto 32 – Avenida João Ramalho*




*foto 33 – Avenida Filadélfia*



*foto 34 – Rua Osvaldo Pacheco de Lima*



*foto 35 – Avenida Presidente Costa e Silva*




*foto 36 – Rua Raul Ribeiro de Oliveira*

## RELATÓRIO TÉCNICO – SETOR RODOVIÁRIO




*foto 37 – Rua da Liberdade*




*foto 38 – Avenida Amazonas*




*foto 39 – Rua 7 de setembro*



*foto 40 – Avenida João Ramalho*



*foto 41 – Avenida Paraguai*



*foto 42 – Rua Barão do Rio Branco*




## RELATÓRIO TÉCNICO – SETOR SANTO ANTONIO



*foto 43 – Avenida Dom Orione*



*foto 44 – Avenida Dom Orione*



*foto 45 – Avenida Santos Dumont*



*foto 46 – Rua São Paulo*



*foto 47 – Rua Campinas*



*foto 48 – Rua 15*


**RELATÓRIO TÉCNICO – ESTRELA DO NORTE**



*foto 49 – Rua José Augusto Corrêa*



*foto 50 – Rua Rui Barbosa*




*foto 51 – Rua Rui Barbosa*



*foto 52 – Avenida Natal*



*foto 53 – Rua Tomé de Souza*




*foto 54 – Avenida Ruidemar Limeira*

## RELATÓRIO TÉCNICO – SETOR SUL



*foto 55 – Avenida 3*



*foto 56 – Avenida 3*



*foto 57 – Avenida Raul do Esp. Santo*



*foto 58 – Avenida Raul do Esp. Santo*



*foto 59 – Avenida Jaraguá*



*foto 60 – Avenida Anhanguera*

## RELATÓRIO TÉCNICO – AVENIDA VINÍCIUS DE MORAES



*foto 61 – Avenida Vinícius de Moraes 01*



*foto 62 – Avenida Vinícius de Moraes 02*



*foto 63 – Avenida Vinícius de Moraes 03*



*foto 64 – Avenida Vinícius de Moraes 04*

## RELATÓRIO TÉCNICO – LOCAL DE ESTOCAGEM DO MATERIAL




Imagem 01 – Localização SUPOC, local onde é abrigado a EQUIPE DE INFRA (fonte: Google)



Colinas do Tocantins – TO 16 de abril de 2021

**Jefferson Jaime Cassoli**  
Engenheiro Civil  
CREA: 506.140.5270/D-SP