



**ESTADO DO TOCANTINS  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR  
QUARTEL DO COMANDO GERAL  
DIRETORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS**



**NOTIFICAÇÃO Nº:** 162/2020-040

Às 10:30 horas do dia 25 de Março do ano de 2020, na cidade de Carraízo - TO, a fiscalização do Corpo de Bombeiros Militar dirigiu-se ao endereço:

Rua Bernadino Maciel nº 392, Centro, onde foi por mim, autoridade competente para fazê-lo, lavrada a presente Notificação destinada a(o) Fundação Universidade do Tocantins (UNITINS), portador(a) do CPF/CNPJ nº 01.637.536/0001-25

RG/IE — por ter infringido o(s) Artigo(s) 29º ou 30 da Lei 1.787, de 15 de maio de 2007, mediante as seguintes **irregularidades:**

- Ausência de sinalização de emergência e sinalização de rota de fuga em toda a edificação;
- Ausência de proteção nos estufares de emergência em toda a edificação;
- Fiação elétrica exposta em toda a edificação;
- Corrimão e guarda-corpo em desacordo com a norma regulamentar;
- Ausência de guarda-corpo e corrimão nas escadas de acesso a áreas produtivas dos bombeiros;

O Notificado deve providenciar a regularização da situação citada acima no prazo de (30) trenta dias, sob pena de sofrer as penalidades previstas na referida Lei.

O endereço para defesa é: Rua Bernadino Maciel, nº 149 - Carraízo - TO. Para efeitos legais, lavrou-se a presente Notificação, que foi lida na presença do(s) Notificado(s) ou preposto(s), entregando-se cópia ao notificado ou preposto, o qual: () recebeu ou () recusou-se a receber, e: () assinou ou () recusou-se a assinar, ficando em tudo ciente de todos os seus termos.

[Assinatura]  
Testemunhas 1  
Nome: 023.381.801-43  
RG ou CPF

[Assinatura]  
Notificado ou Preposto

Testemunhas 2  
Nome:  
RG ou CPF

[Assinatura]  
Agente Fiscalizador  
SD ZECA  
Mat. 1292931/2



**RELATÓRIO DE VISTORIA**

PROPRIETÁRIO: Fundação Universidade do Tocantins  
 CPF/CNPJ: 01.637.536/0001-85 UNIDADE: **DISTEC - PALMAS**  
 PROCESSO: 14153,13 ÁREA: 1.985,11 m<sup>2</sup>, TELEFONE 3218-2900  
 ENDEREÇO: Agratim  
 DESCRIÇÃO: Laboratórios NOME FANTASIA Unitom

**ANOTAÇÕES:**

No ato da vistoria foi constatado que:

- 1- Deverá corrigir o sistema de abastecimento e hidrantes;
- 2- substituir luminárias de emergência danificadas;
- 3- alocar placas de sinalização das escadas e hidrantes;
- 4- Fazer as regras de hidrantes serem estáveis completa;
- 5- Deverá alocar fita anti-derapante nas degraus da escada;
- 6- Deverá alocar sinalização de rota de fuga; - com plano o projeto aprovado;
- 7- Deverá apresentar certificado de brigada;
- 8- Deverá apresentar laudo ambiental fundamentado e aprovado;
- 9- Deverá apresentar laudo de SPDA;
- 10- Deverá apresentar o laudo de estanqueidade;
- 11- Deverá apresentar em projeto toda a área construída no terreno;
- 12- Deverá apresentar laudo de SPDA;

**EVENTO TEMPORÁRIO**     **Evento Autorizado**     **Evento não Autorizado**

**NOTIFICAÇÃO Nº 010 - 310 /2019** Deverá corrigir as pendências acima citadas e solicitar nova vistoria no prazo de: 30 dias (trinta dias)

Por ter infringido o(s) artigo(s) \_\_\_\_\_ da lei 1787, de 15 de maio de 2007, mediante as irregularidades acima citadas. Endereço para defesa é: **403 SUL, AV. LO 09 COM NS-05, PISTA DO ANTIGO AEROPORTO, CBM-TO, PALMAS - TO.**

Data: 20/03/2019

Vinicius Uchoa Branganha SD QPBM Matrícula 11214066-1 Ag. Fisc. **Vistoriador**

Jhony M. A. de Andrade 3º SGT QPBM AG. de Fiscalização/Vistoriador Mat.: 108136/1 RG: 457-09 **Vistoriador**

Marcelo Henrique de Castro SD QPBM Matrícula 11214104/1 Agente de Fiscalização-CBM/TO **Responsável**

**PARECER**

---



---



---

Em   /  /   **Diretor ou Coordenador/ Cmt de Unidade**

Francisco da Silva Monteiro  
 Diretor de Eng. e Obras  
 CREA 210537 D-TO  
 INIITINS



2/2



**RELATÓRIO DE VISTORIA**

PROPRIETÁRIO: Fundação Universidade do Tocantins  
 CPF/CNPJ: 01.637.537/0001-85 UNIDADE: **DISTEC - PALMAS**  
 PROCESSO: 14153 113 ÁREA: 1.985, 11 m<sup>2</sup>, TELEFONE 3218-2900  
 ENDEREÇO: Aeroporto  
 DESCRIÇÃO: Laboratórios NOME FANTASIA Unitins

**ANOTAÇÕES:**

No ato da vistoria foi constatado que:

- 13- O nível das paredes das portas de fuga do pavimento superior devem ter altura mínima de 1,80m.
- 14- O quadro geral de energia e o quadro de terra devem ser independentes, devidamente identificados e no quadro de identificação de recargas;
- 15- Deverá providenciar a instalação de RTI;
- 16- Deverá acrescentar RTI de emergência;
- 17- Deverá verificar a saída adjacente da RTI;
- 18- Não foi possível verificar a casa de máquinas.

**EVENTO TEMPORÁRIO**  **Evento Autorizado**  **Evento não Autorizado**

**NOTIFICAÇÃO Nº 010** - 310 /2019 Deverá corrigir as pendências acima citadas e solicitar nova vistoria no prazo de: 30 dias ( trinta dias )

Por ter infringido o(s) artigo(s) \_\_\_\_\_ da lei 1787, de 15 de maio de 2007, mediante as irregularidades acima citadas. Endereço para defesa é: **403 SUL, AV. LO-09 COM NS-05, PISTA DO ANTIGO AEROPORTO, CBM-TO, PALMAS - TO.**

Data: 20/03/2019  
Mônica R. de Castro  
**Vinicius Uchoa Bragança**  
 SGT OPBM  
 Matrícula 11214086-1  
 Ag. Fisc.  
**Vistoriador**  
**Jhony M. A. de Andrade** - 3º SGT OPBM  
 AG. de Fiscalização/Vistoriador  
 Matr. 100126/1 Reg. 457-09  
**Vistoriador**  
**Responsável**

**PARECER**

Em \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
**Diretor ou Coordenador/ Cmt de Unidade**



**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO TOCANTINS**  
**QUARTEL DO COMANDO GERAL**  
 DIRETORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS  
 Avenida LO 09 C/AV NS 05 QUADRA 403 SUL - Palmas-TO  
 E-mail: distec@bombeiros.to.gov.br  
 3218 - 4716 / 4746  
**RELATÓRIO DE VISTORIA**



PROPRIETÁRIO: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS  
 CPF/CNPJ: 01.637.536/0001-85 UNIDADE: DISTEC - PALMAS  
 PROCESSO: 10678 / 2011 ÁREA: 9.058,72 m<sup>2</sup> TELEFONE 3217-1001  
 ENDEREÇO: ALC NO 14 AV. JK LOT CANELA LT 9 D 9 D  
 DESCRIÇÃO: \_\_\_\_\_ NOME FANTASIA UNITINS

**ANOTAÇÕES:**

No ato da vistoria foi constatado que:

- 1- O SISTEMA DE HIDRANTES ESTÁ INOPERANTE
- 2- FALTA DE REGISTRO E VÁLVULA DE RETENÇÃO NO SISTEMA DE BOMBAS
- 3- FALTA IDENTIFICAR CABA DE BOMBAS
- 4- HIDRANTE DE REGALQUE EXERCIDADO EM LOCAL DIVERGENTE DO PROCESSO / OS MELHOS NÃO POSSUÍM AS DIMENSÕES EXIGIDAS NA NORMA ESPECÍFICA / FALTA JUNTA ACOPLADORA NOS 3 HIDRANTES DE REGALQUE
- 5- O SISTEMA DE ACABIMÉ DE INCÊNDIO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO
- 6- REALIZAR ENTREVISTAMENTO DA COMISSÃO DE ACABIMÉ.
- 7- INDICAR VIOS COMISSÃO-CORPOS SÃO TEMPERADOS
- 8- LONGARINAS DOS GUARDA-CORPOS COM ESPACAMENTO DE 15 CM
- 9- FALTA IDENTIFICAR QUARTO GERAL DE FURCIMA E IDENTIFICAR A CHAVE GERAL DA PÔRTEA DE INCÊNDIO, E EFETUAR O SEPARAMENTO
- 10- FALTA IDENTIFICAÇÃO DE EXTINTORES, BOTOLHAS E ALARME INCÊNDIO
- 11- FALTA VIDROS E MATELÉTOS DAS BOTOLHAS
- 12- BOTOLHAS COM 1/6 D A 1/2 ALTURA
- 13- LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA QUEIMADAS
- 14- FALTA CHAVE STORZ NOS H. VIZANTES E PLACAS DE VOTA DE FUGA
- 15- EXTINTORES SEM SUPORTE E ESCADAS SEM FITA ANTIDERRAPANTE
- 16- FALTA PINTAR TUBULAÇÃO DAS BOTOLHAS DE VERMELHO
- 17- FALTA ENTREVISTAR TÓRVA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA (CAUDOS E ART'S)

Obs: existe uma passarela coberta no lado oeste sem finalizar em projeto

**EVENTO TEMPORÁRIO**  **Evento Autorizado**  **Evento não Autorizado**

NOTIFICAÇÃO Nº 434 / 2020-010 Deverá corrigir as pendências acima citadas e solicitar nova vistoria no prazo de: ( ) 7 dias; ( ) 15 dias; (X) 30 dias; ( ) dias.

Por ter infringido o(s) artigo(s) 29 e 30 da lei 1787, de 15 de maio de 2007, mediante as irregularidades acima citadas. Endereço para defesa é: 403 SUL, AV. LO-09 COM NS-05, PISTA DO ANTIGO AEROPORTO, CBM-TO, PALMAS - TO.

Data: 18/08/2020  
 Vistoriador [assinatura] Vistoriador [assinatura] Responsável/CPF [assinatura]

\_\_\_\_\_ PARECER \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Em \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Diretor ou Coordenador/ Cmt de Unidade

Emitir certidão de regularidade no endereço: <https://distec.bombeiros.to.gov.br/pags/menu/impc/>

**CAMPUS PARAÍSO**

**SGD 2020/20329/005829**

**MEMO Nº. 002/2020/ DIR/CAMPUS PARAÍSO/UNITINS**

Paraíso do Tocantins – TO, 22 de maio de 2020.

**De:** Stelamar do Amordivino – **Diretora de Câmpus – UNITINS Paraíso**

**Para:** Daniel Alencar Bardal – **Pró-Reitor de Administração e Finanças**

**Assunto:** Notificação Corpo de Bombeiros

Prezado Pró-Reitor:

Conforme mencionado estou encaminhando a notificação que foi emitida em 25/03/2020 pelo Corpo de Bombeiros em visita a Unitins Câmpus Paraíso a fim de emitir o auto de vistoria após sanar as seguintes irregularidades transcritas a seguir:

- 1- Ausência de iluminação de emergência e sinalização de rota de fuga em toda a edificação;
- 2- Ausência de proteção por extintores de incêndio em toda a edificação;
- 3- Fiação elétrica exposta em toda a edificação;
- 4- Corrimão e guarda corpo em desacordo com a norma na rampa;
- 5- Ausência de guarda corpo e corrimão nas escadas de acesso a área próxima aos banheiros.

Segue anexa cópia da notificação.

Atenciosamente,

Profª. Ma. Stelamar do Amordivino

Diretora - Câmpus Paraíso do Tocantins

**PORTARIA/UNITINS/Nº111/2020/GABREITOR**





**ESTADO DO TOCANTINS  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR  
QUARTEL DO COMANDO GERAL  
DIRETORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS**



**NOTIFICAÇÃO Nº:** 162/2020-040

Às 10:30 horas do dia 25 de Março do ano de 2020, na cidade de Paraíso - TO, a fiscalização do Corpo de Bombeiros Militar dirigiu-se ao endereço:

Rua Bernadino Masciel nº 392, Centro, onde foi por mim, autoridade competente para fazê-lo, lavrada a presente Notificação destinada a(o) Fundação Universidade do Tocantins (UNITINS), portador(a) do CPF/CNPJ nº 01.637.536/0001-25

RG/IE — por ter infringido o(s) Artigo(s) 29º e/ou 30 da Lei 1.787, de 15 de maio de 2007, mediante as seguintes **irregularidades**:

- Ausência de sinalização de emergência e sinalização de rota de fuga em toda a edificação;
- Ausência de proteção nos estufares de emergência em toda a edificação;
- Fiação elétrica exposta em toda a edificação;
- Corrimão e guarda-corpo em desacordo com a norma regulamentar;
- Ausência de guarda-corpo e corrimão nas escadas de acesso a áreas produtivas dos bombeiros;

O Notificado deve providenciar a regularização da situação citada acima no prazo de (30) trenta dias, sob pena de sofrer as penalidades previstas na referida Lei.

O endereço para defesa é: Rua Bernadino Masciel, nº 149 - Paraíso - TO. Para efeitos legais, lavrou-se a presente Notificação, que foi lida na presença do(s) Notificado(s) ou preposto(s), entregando-se cópia ao notificado ou preposto, o qual: () recebeu ou () recusou-se a receber, e: () assinou ou () recusou-se a assinar, ficando em tudo ciente de todos os seus termos.

[Assinatura]  
Testemunhas 1  
Nome: 023.381.901-43  
RG ou CPF

[Assinatura]  
Notificado ou Preposto

Testemunhas 2  
Nome:  
RG ou CPF

[Assinatura]  
Agente Fiscalizador  
SD ZECA  
Mat. 1292931/2



**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO TOCANTINS**  
**QUARTEL DO COMANDO GERAL**  
 DIRETORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS  
 Avenida LO 09 C/AV NS 05 QUADRA 403 SUL - Palmas-TO  
 E-mail: distec@bombeiros.to.gov.br  
 3218 - 4716 / 4746  
**RELATÓRIO DE VISTORIA**



PROPRIETÁRIO: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS  
 CPF/CNPJ: 01.637.536/0001-85 UNIDADE: DISTEC - PALMAS  
 PROCESSO: 10678 / 2011 ÁREA: 9.058,72 m<sup>2</sup> TELEFONE 3217-1001  
 ENDEREÇO: ALC NO 14 AV JK LOT CANELA LT 9 D 9 D  
 DESCRIÇÃO: \_\_\_\_\_ NOME FANTASIA UNITINS

**ANOTAÇÕES:**

No ato da vistoria foi constatado que:

- 1- O SISTEMA DE HIDRANTES ESTÁ INOPERANTE
  - 2- FALTA O REGISTRO E VÁLVULA DE RETENÇÃO NO SISTEMA DE BOMBAS
  - 3- FALTA IDENTIFICAR CADA DE BOMBAS
  - 4- HIDRANTE DE REGALQUE EXERCIDADO EM LOCAL DIVERGENTE DO PROCESSO / OS MELHOS NÃO POSSUÍM AS DIMENSÕES EXIGIDAS NA NORMA ESPECÍFICA / FALTA JUNTA ACOPLADORA NOS 3 HIDRANTES DE REGALQUE
  - 5- O SISTEMA DE ACABIMÉ DE INCÊNDIO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO
  - 6- REALIZAR ENTREGUAMENTO DA CÂMERA DE ACABIMÉ.
  - 7- HIDROS DOS QUARTÁ-CORPOS SÃO TEMPERADOS
  - 8- LONGARINAS DOS GUARDA-CORPOS COM ESPACAMENTO DE 15 CM
  - 9- FALTA IDENTIFICAR QUARTO GERAL DE FURCINA E IDENTIFICAR A CHAVE GERAL DA PÔMBIA DE INCÊNDIO, E EFETUAR O SEPARAMENTO
  - 10- FALTA IDENTIFICAÇÃO DE EXTINTORES, BOTOLHAS E ALARME INCÊNDIO
  - 11- FALTA VIDROS E MATELETES DAS BOTOLHAS
  - 12- BOTOLHAS COM 1/6 D A 1/2 ALTURA
  - 13- LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA QUEIMADAS
  - 14- FALTA CHAVE STORZ NOS H. VIZANTES E PLACAS DE VOTA DE FUGA
  - 15- EXTINTORES SEM SUPORTE E ESCADAS SEM FITA ANTIDERRAPANTE
  - 16- FALTA PINTAR TUBULAÇÃO DAS BOTOLHAS DE VERMELHO
  - 17- FALTA ENTREGAR TODA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA (CAUDOS E ART'S)
- Obs: existe uma passarela coberta no lado oeste sem concluir o projeto

**EVENTO TEMPORÁRIO**  **Evento Autorizado**  **Evento não Autorizado**

NOTIFICAÇÃO Nº 434 / 2020-010 Deverá corrigir as pendências acima citadas e solicitar nova vistoria no prazo de: ( ) 7 dias; ( ) 15 dias; (X) 30 dias; ( ) dias.

Por ter infringido o(s) artigo(s) 29 e 30 da lei 1787, de 15 de maio de 2007, mediante as irregularidades acima citadas. Endereço para defesa é: 403 SUL, AV. LO-09 COM NS-05, PISTA DO ANTIGO AEROPORTO, CBM-TO, PALMAS - TO.

Data: 18/08/2020  
 Vistoriador [assinatura] Vistoriador [assinatura] Responsável/CPF [assinatura]

\_\_\_\_\_ PARECER \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Em \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Diretor ou Coordenador/ Cmt de Unidade



**RELATÓRIO DE VISTORIA**

PROPRIETÁRIO: Fundação Universidade do Tocantins  
 CPF/CNPJ: 01.637.536/0001-85 UNIDADE: **DISTEC - PALMAS**  
 PROCESSO: 14153,13 ÁREA: 1.985,11 m<sup>2</sup>, TELEFONE 3218-2900  
 ENDEREÇO: Agratim  
 DESCRIÇÃO: Laboratórios NOME FANTASIA Unitom

**ANOTAÇÕES:**

No ato da vistoria foi constatado que:

- 1- Deverá corrigir o sistema de abastecimento e hidrantes;
- 2- substituir luminárias de emergência danificadas;
- 3- alocar placas de sinalização das escadas e hidrantes;
- 4- Fazer as regras de hidrantes serem estáveis completa;
- 5- Deverá alocar fita anti-derapante nas degraus da escada;
- 6- Deverá alocar sinalização de rota de fuga; - com plano e projeto aprovado;
- 7- Deverá apresentar certificado de brigada;
- 8- Deverá apresentar laudo ambiental fundamentado e aprovado;
- 9- Deverá apresentar laudo de SPDA;
- 10- Deverá apresentar o laudo de estanqueidade;
- 11- Deverá apresentar em projeto toda a área construída no terreno;
- 12- Deverá apresentar laudo de SPDA;

**EVENTO TEMPORÁRIO**       **Evento Autorizado**       **Evento não Autorizado**

**NOTIFICAÇÃO Nº 010 - 310 /2019** Deverá corrigir as pendências acima citadas e solicitar nova vistoria no prazo de: 30 dias (trinta dias)

Por ter infringido o(s) artigo(s) \_\_\_\_\_ da lei 1787, de 15 de maio de 2007, mediante as irregularidades acima citadas. Endereço para defesa é: **403 SUL, AV. LO 09 COM NS-05, PISTA DO ANTIGO AEROPORTO, CBM-TO, PALMAS - TO.**

Data: 20/03/2019

Vinicius Uchoa Bragança SD QPBM Matrícula 11214066-1 Ag. Fisc. **Vistoriador**

Jhony M. A. de Arideade 3º SGT QPBM AG. de Fiscalização/Vistoriador Mat.: 108136/1 RG: 457-09 **Vistoriador**

Marcelo Henrique de Castro SD QPBM Matrícula 11214104/1 Agente de Fiscalização-CBM/TO **Responsável**

**PARECER**

Em \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Diretor ou Coordenador/ Cmt de Unidade

Francisco da Silva Monteiro  
 Diretor de Eng. e Obras  
 CREA 210537 D-TO  
 INI/TINS





2/2



**RELATÓRIO DE VISTORIA**

PROPRIETÁRIO: Fundação Universidade do Tocantins  
 CPF/CNPJ: 01.637.537/0001-85 UNIDADE: **DISTEC - PALMAS**  
 PROCESSO: 14153 113 ÁREA: 1.985, 11 m<sup>2</sup>, TELEFONE 3218-2900  
 ENDEREÇO: Aeroporto  
 DESCRIÇÃO: Laboratórios NOME FANTASIA Unitins

**ANOTAÇÕES:**

No ato da vistoria foi constatado que:

- 13- O nível das paredes das portas de fuga do pavimento superior devem ter altura mínima de 1,10m.
- 14- O quadro geral de energia e o quadro de terra devem ser independentes, devidamente identificados e no quadro de identificação de recargas;
- 15- Deverá ser provido o sistema de aterramento;
- 16- Deverá apresentar RT de emergência;
- 17- Deverá ser feita a rede adjacente da RTI;
- 18- Não foi possível verificar a casa de ligação.

**EVENTO TEMPORÁRIO**  **Evento Autorizado**  **Evento não Autorizado**

**NOTIFICAÇÃO Nº 010** - 310 /2019 Deverá corrigir as pendências acima citadas e solicitar nova vistoria no prazo de: 30 dias ( trinta dias )

Por ter infringido o(s) artigo(s) \_\_\_\_\_ da lei 1787, de 15 de maio de 2007, mediante as irregularidades acima citadas. Endereço para defesa é: **403 SUL, AV. LO-09 COM NS-05, PISTA DO ANTIGO AEROPORTO, CBM-TO, PALMAS - TO.**

Data: 20/03/2019  
Mônica R. de Castro  
**Vistoriador**  
 Vinicius Uchoa Bragança  
 SGT OPBM  
 Matrícula 11214086-1  
 Ag. Fisc.  
**Vistoriador**  
 Jhony M. A. de Andrade-3º SGT OPBM  
 AG. de Fiscalização/Vistoriador  
 Mat. 100126/1 Reg. 457-09  
**Vistoriador**  
 Responsável

**PARECER**

Em \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Diretor ou Coordenador/ Cmt de Unidade



**RELATÓRIO DE VISTORIA**

PROPRIETÁRIO: Fundação Universidade do Tocantins  
 CPF/CNPJ: 01.637.536/0001-85 UNIDADE: **DISTEC - PALMAS**  
 PROCESSO: 11272/2012 ÁREA: 4.103,20 m² TELEFONE \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO: 108 SUL, lote 03  
 DESCRIÇÃO: \_\_\_\_\_ NOME FANTASIA UNITINS

**ANOTAÇÕES:**

No ato da vistoria foi constatado que:

1. Há mangueiras vencidas;
2. faltam as placas de identificação das botoeiras de alarme e do acionador manual da bomba de incêndio;
3. O sistema de alarme não funciona;
4. falta o endereçamento da central de alarme;
5. falta um extintor no auditório;
6. falta acesso à casa de bombas, no mínimo uma escada tipo mezanino;
7. falta o vidro de algumas botoeiras;
8. falta identificar as casas de bombas;
9. falta extintor na casa de bombas (bloco A);
10. falta executar o registro de teste e o sistema by pass nos sistemas de bombas;
11. falta laudo e ART do grupo gerador;
12. extintor da casa de bombas do bloco B está vencido;
13. falta registro tipo gaveta após as duas bombas do bloco B;
14. falta registro tipo gaveta antes das duas bombas do bloco A;
15. falta identificar o disjuntor geral de energia;
16. falta laudo e ART do elevador;
17. Deverá corrigir os hidrantes de recalque conforme projeto;

**EVENTO TEMPORÁRIO**  **Evento Autorizado**  **Evento não Autorizado**

**NOTIFICAÇÃO Nº** 513 /2020-010 Deverá corrigir as pendências acima citadas e solicitar nova vistoria no prazo de: ( ) 7 dias; ( ) 15 dias; (X) 30 dias; ( ) \_\_\_\_\_ dias.

Por ter infringido o(s) artigo(s) **29 e 30** da lei 1787, de 15 de maio de 2007, mediante as irregularidades acima citadas.  
 Endereço para defesa é: **403 SUL, AV. LO-09 COM NS-05, PISTA DO ANTIGO AEROPORTO, CBM-TO, PALMAS - TO.**

Data: 18/08/2020  
 Wdson TAYLON C. Montelo 29 SGT QPBM MATR. 123691/1 Vistoriador  
 Vinicius Leticia Brandão SD QPBM MATR. 11214066-1 Ag. Fisc. Vistoriador  
 \_\_\_\_\_ Responsável/CPF 756153833-01

**PARECER**

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Em \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Diretor ou Coordenador/ Cmt de Unidade