



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cozinha

(Com equipamentos e utensílios adequados, na infraestrutura foi observado infiltrações nas paredes e no forro, além disso observamos falta vedação na janela de vidro temperado, quando chove entra água pelas laterais)

