



Relação do aço

| ADQ | N | DIAM | Q | UNID | C.TOTAL |
|-----|----|------|------|------|---------|
| VP1 | 1 | 5.0 | 2 | 256 | 536 |
| VP1 | 2 | 5.0 | 2 | 251 | 502 |
| VP1 | 3 | 5.0 | 2 | 291 | 562 |
| VP1 | 4 | 5.0 | 1072 | 84 | 10028 |
| VP1 | 5 | 5.0 | 98 | 84 | 8232 |
| VP1 | 6 | 5.0 | 2 | 254 | 508 |
| VP1 | 7 | 5.0 | 2 | 271 | 542 |
| VP1 | 8 | 5.0 | 2 | 296 | 592 |
| VP1 | 9 | 5.0 | 2 | 228 | 452 |
| VP1 | 10 | 5.0 | 2 | 246 | 492 |
| VP1 | 11 | 5.0 | 2 | 240 | 480 |
| VP1 | 12 | 5.0 | 2 | 250 | 500 |
| VP1 | 13 | 5.0 | 2 | 252 | 504 |
| VP1 | 14 | 5.0 | 2 | 1117 | 2234 |
| VP1 | 15 | 5.0 | 2 | 988 | 1976 |
| VP1 | 16 | 5.0 | 2 | 503 | 1006 |
| VP1 | 17 | 5.0 | 2 | 432 | 864 |
| VP1 | 18 | 5.0 | 2 | 604 | 1208 |
| VP1 | 19 | 5.0 | 2 | 588 | 1176 |
| VP1 | 20 | 5.0 | 2 | 140 | 280 |
| VP1 | 21 | 5.0 | 2 | 160 | 320 |
| VP1 | 22 | 5.0 | 2 | 192 | 384 |
| VP1 | 23 | 5.0 | 2 | 310 | 620 |
| VP1 | 24 | 5.0 | 2 | 1098 | 2196 |
| VP1 | 25 | 5.0 | 2 | 198 | 396 |
| VP1 | 26 | 5.0 | 2 | 180 | 360 |
| VP1 | 27 | 5.0 | 2 | 814 | 1628 |
| VP1 | 28 | 5.0 | 2 | 876 | 1752 |
| VP1 | 29 | 5.0 | 2 | 876 | 1752 |
| VP1 | 30 | 5.0 | 2 | 318 | 636 |
| VP1 | 31 | 5.0 | 2 | 182 | 364 |
| VP1 | 32 | 5.0 | 2 | 252 | 504 |
| VP1 | 33 | 5.0 | 2 | 252 | 504 |
| VP1 | 34 | 5.0 | 2 | 420 | 840 |
| VP1 | 35 | 5.0 | 2 | 532 | 1064 |
| VP1 | 36 | 5.0 | 2 | 420 | 840 |
| VP1 | 37 | 5.0 | 2 | 438 | 876 |
| VP1 | 38 | 5.0 | 2 | 288 | 576 |
| VP1 | 39 | 5.0 | 2 | 124 | 248 |
| VP1 | 40 | 5.0 | 2 | 298 | 596 |
| VP1 | 41 | 5.0 | 2 | 328 | 656 |
| VP1 | 42 | 5.0 | 2 | 712 | 1424 |
| VP1 | 43 | 5.0 | 2 | 741 | 1482 |
| VP1 | 44 | 5.0 | 2 | 1022 | 2044 |
| VP1 | 45 | 5.0 | 2 | 850 | 1700 |
| VP1 | 46 | 5.0 | 2 | 601 | 1202 |
| VP1 | 47 | 5.0 | 2 | 140 | 280 |
| VP1 | 48 | 5.0 | 2 | 1038 | 2076 |
| VP1 | 49 | 5.0 | 2 | 1178 | 2356 |
| VP1 | 50 | 5.0 | 2 | 320 | 640 |
| VP1 | 51 | 5.0 | 2 | 1188 | 2376 |
| VP1 | 52 | 5.0 | 2 | 1188 | 2376 |
| VP1 | 53 | 5.0 | 2 | 1188 | 2376 |
| VP1 | 54 | 5.0 | 2 | 1188 | 2376 |
| VP1 | 55 | 5.0 | 2 | 162 | 324 |
| VP1 | 56 | 5.0 | 2 | 162 | 324 |
| VP1 | 57 | 5.0 | 2 | 403 | 806 |
| VP1 | 58 | 5.0 | 2 | 308 | 616 |
| VP1 | 59 | 5.0 | 2 | 308 | 616 |
| VP1 | 60 | 5.0 | 2 | 874 | 1748 |
| VP1 | 61 | 5.0 | 2 | 924 | 1848 |
| VP1 | 62 | 5.0 | 2 | 308 | 616 |
| VP1 | 63 | 5.0 | 2 | 308 | 616 |
| VP1 | 64 | 5.0 | 2 | 418 | 836 |
| VP1 | 65 | 5.0 | 2 | 494 | 988 |
| VP1 | 66 | 5.0 | 2 | 137 | 274 |
| VP1 | 67 | 5.0 | 2 | 137 | 274 |
| VP1 | 68 | 5.0 | 2 | 150 | 300 |
| VP1 | 69 | 5.0 | 2 | 312 | 624 |
| VP1 | 70 | 5.0 | 2 | 298 | 596 |
| VP1 | 71 | 5.0 | 2 | 298 | 596 |
| VP1 | 72 | 5.0 | 2 | 298 | 596 |
| VP1 | 73 | 5.0 | 2 | 298 | 596 |
| VP1 | 74 | 5.0 | 2 | 298 | 596 |
| VP1 | 75 | 5.0 | 2 | 298 | 596 |
| VP1 | 76 | 5.0 | 2 | 298 | 596 |
| VP1 | 77 | 5.0 | 2 | 298 | 596 |
| VP1 | 78 | 5.0 | 2 | 298 | 596 |
| VP1 | 79 | 5.0 | 2 | 298 | 596 |
| VP1 | 80 | 5.0 | 2 | 298 | 596 |
| VP1 | 81 | 5.0 | 2 | 298 | 596 |
| VP1 | 82 | 5.0 | 2 | 298 | 596 |
| VP1 | 83 | 5.0 | 2 | 298 | 596 |
| VP1 | 84 | 5.0 | 2 | 298 | 596 |
| VP1 | 85 | 5.0 | 2 | 298 | 596 |

PREFEITURA **CREA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ASSESSORIA DE ARQUITETURA

Título: **PROJETO ESTRUTURAL EXECUTIVO** Folha: **16/16**

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS Obra: UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (AURENY I)
Endereço: Qd. 103 Sul, Rua SO 07, Lote 03 - Palmas/TO Endereço do PROJETO: JARDIM AURENY I, APM NW 01-H

ÁREAS PROPRIETÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERRENO: 7.168,50m² AUTOR DO PROJETO: ENGº CIVIL BRUNO MATIAS TAVARES

ÁREA CONSTRUIDA: 495,49m² RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGº CIVIL BRUNO MATIAS TAVARES

TX. DE OCUPAÇÃO: 6,91% FIRMADA RESPONSÁVEL: CREA

Escala: INDICADA data: JUNHO/2011 Desenho: SANDRA CONDE Revisão:

CONTEÚDO: DETALHES DAS VIGAS DA PLATIBANDA RELAÇÃO DO AÇO

95



sergiogomesmonteiro@hotmail.com
(85) 8404 9901