

ANEXO I

FOTOGRAFIAS



Fotografia 01: Praça 108 Norte, Palmas-TO. Equipamento de ginastica, calçadas, parque de areia. **Fonte:** equipe de auditoria da CAENG em (16/12/2019).



Fotografia 02: Praça da 108 Norte, Palmas-TO: quadra poliesportiva, quiosque. **Fonte:** equipe de auditoria da CAENG em (16/12/2019).



Fotografia 03: Praça da 108 Norte, Palmas-TO: Estacionamento. **Fonte:** equipe de auditoria da CAENG em (16/12/2019).



Fotografia 04: Praça da 108 Norte, Palmas-TO: área de pedrisco entre calçada e quadra de esporte. **Fonte:** equipe de auditoria da CAENG em (16/12/2019).



Fotografia 05: Praça da 108 Norte, Palmas-TO: área de pedrisco entre quiosque e quadra de esporte. **Fonte:** equipe de auditoria da CAENG em (16/12/2019).



Fotografia 06 georeferenciada: Rotatória da NS-02 / LO-05, Palmas-TO. **Fonte:** equipe de auditoria da CAENG em (16/12/2019).




Fotografia 07: Rotatória da NS-05 com a LO-09, Palmas-TO. **Fonte:** equipe de auditoria da CAENG em (16/12/2019).



Fotografia 08: Rotatória da NS-05 com a LO-09, Palmas-TO. **Fonte:** equipe de auditoria da CAENG em (16/12/2019).




Fotografia 09 georeferenciada: Rotatória da NS-05 com a LO-09, Palmas-TO. **Fonte:** equipe de auditoria da CAENG em (16/12/2019).



Fotografia 10 georeferenciada: Av. LO-05 em frente ao Espaço Cultural, Palmas-TO. **Fonte:** equipe de auditoria da CAENG em (16/12/2019).



Fotografia 11 georeferenciada: Av. LO-05 em frente ao Espaço Cultural, Palmas-TO. **Fonte:** equipe de auditoria da CAENG em (16/12/2019).



Fotografia 12 georeferenciada: Av. NS-05 ao lado do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros, Palmas-TO. **Fonte:** equipe de auditoria da CAENG em (16/12/2019).



Fotografia 13 georeferenciada: Av. NS-05 ao lado do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros, Palmas-TO. **Fonte:** equipe de auditoria da CAENG em (16/12/2019).