



**DETRAN**  
TOCANTINS  
PELA PAZ NO TRÂNSBITO



GOVERNO DO  
**TOCANTINS**

GERALDO

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE VEICULOS P/ TRANSPORTE DE ESCOLAR**

MUNICÍPIO: TOCANTÍNIA - TO

DATA: 10/09/18

PLACA/UF: 6VL7428

MODELO: VW/ KOMBI

ANO FABRIC/MOD.: 07/08

COR: PRANCA

VENCIMENTO CRLV: 15/08/18

ESPÉCIE:  Passageiro ( ) Outras

CATEGORIA: particular

ITEM				APTO	INAPTO
Extintor de incêndio	<input type="checkbox"/> Inexistente	<input type="checkbox"/> Lacre danificado	<input type="checkbox"/> Vencido	X	
Tacógrafo	<input type="checkbox"/> Inexistente	<input type="checkbox"/> Inoperante		X	
Pala interna (para-sol)	<input type="checkbox"/> Inexistente			X	
Espelho retrovisor interno (Facultativo se tiver os dois externos)	<input type="checkbox"/> Inexistente			X	
Cinto de segurança				X	
Estofamento	<input type="checkbox"/> Danificado			X	
Limpeza				X	
Para-Choque Dianteiro	<input type="checkbox"/> Danificado	<input type="checkbox"/> Inexistente		X	
Para-brisa	<input type="checkbox"/> Trincado			X	
Faróis	Direito	<input type="checkbox"/> Inoperante	<input type="checkbox"/> Inexistente	X	
	Esquerdo	<input type="checkbox"/> Inoperante	<input type="checkbox"/> Inexistente		
Lanterna externa de cor branca, fosca ou amarela - Superior Dianteira	Direita	<input type="checkbox"/> Inoperante	<input type="checkbox"/> Inexistente	X	
	Esquerda	<input type="checkbox"/> Inoperante	<input type="checkbox"/> Inexistente		
Lanternas indicadoras de direção dianteira	Direita	<input type="checkbox"/> Inoperante	<input type="checkbox"/> Inexistente	X	
	Esquerda	<input type="checkbox"/> Inoperante	<input type="checkbox"/> Inexistente		
Buzina	<input type="checkbox"/> Inoperante			X	
Limpador de pára-brisa	<input type="checkbox"/> Inoperante			X	
Espelhos retrovisores externos	<input type="checkbox"/> Trincado	<input type="checkbox"/> Inexistente		X	
Para-Choque Traseiro	<input type="checkbox"/> Danificado	<input type="checkbox"/> Inexistente		X	
Lanternas indicadoras de direção Traseira	Direita	<input type="checkbox"/> Inoperante	<input type="checkbox"/> Inexistente	X	
	Esquerda	<input type="checkbox"/> Inoperante	<input type="checkbox"/> Inexistente		
Lanterna de posição traseira cor vermelha	<input type="checkbox"/> Inoperante	<input type="checkbox"/> Inexistente		X	
Lanterna de freios cor vermelha	Direita	<input type="checkbox"/> Inoperante	<input type="checkbox"/> Inexistente	X	
	Esquerda	<input type="checkbox"/> Inoperante	<input type="checkbox"/> Inexistente		
Lanterna de iluminação placa traseira	<input type="checkbox"/> Inoperante	<input type="checkbox"/> Inexistente		X	
Lanterna de luz vermelha - Superior traseira	Direita	<input type="checkbox"/> Inoperante	<input type="checkbox"/> Inexistente	X	
	Esquerda	<input type="checkbox"/> Inoperante	<input type="checkbox"/> Inexistente		
Lanternas de marcha-ré cor branca	Direita	<input type="checkbox"/> Inoperante	<input type="checkbox"/> Inexistente	X	
	Esquerda	<input type="checkbox"/> Inoperante	<input type="checkbox"/> Inexistente		
Pneus em condições mínimas de segurança	<input type="checkbox"/> Dianteiro Direito	<input type="checkbox"/> Dianteiro Esquerdo		X	
	<input type="checkbox"/> Traseiro Direito	<input type="checkbox"/> Traseiro Esquerdo			



Qd. 401 Norte, Av. NS-01, Cj. 2, Lt. 1 a 10, Palmas - Tocantins - CEP: 77006-340

Tel: +55 63 3216-3011, 3218-3001 - www.detrantocantins.gov.br



**DETRAN**  
TOCANTINS  
PELA PAZ NO TRÂNSITO



GOVERNO DO  
**TOCANTINS**

Característica alterada		X	
Faixa de identificação Escolar 40 cm		X	
Lataria		X	
Pintura		X	
Macaco, chave de roda, triângulo		X	
Estepe		X	
Veículo com idade superior a 15 anos de Fabricação		X	
Câmera - monitor <input type="checkbox"/>			
Retrovisores RES. Nº 504/2014 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Inoperante <input checked="" type="checkbox"/> Inexistente		X

Resolução do DENATRAN, Nº 14/1998

**DADOS DO CONDUTOR**

CONDUTOR: ANTONIO BAMBOSA DE SOUZA FILHO

CPF: 007 685 751-41

CATEGORIA CNH: AD DATA VECIMENTO DA CNH: 11/12/2020

CURSO ESPECIALIZADO:  SIM (NÃO ( ))

**OBSERVAÇÕES:**

Observation area with a photograph of a vehicle's rear end. The photo shows a license plate that reads '9B WGE 07' and a registration number '11110'. To the right of the photo, there is handwritten text: 'Aqui tem' and 'Aqui tem'.

RESULTADO - APROVADO: ( ) Sim  Não

Servidor do DETRAN/TO

Proprietário ou Proposto



Qd. 401 Norte, Av. NS-01, Cj. 2, Lt. 1 a 10, Palmas - Tocantins - CEP: 77006-340

Tel: +55 63 3218-3011, 3218-3001 - www.detrان.to.gov.br