



SERVIÇO DE GUINCHO E TÁXI

AUTO SOCORRO

Fone: (62) 3326-1288 / 3326-4070 / 99957-0239

RECEBENDO A CHAMADA

BASE: LAGO. AZUL

4489

DATA/HORA CHAMADA

3/2018

FACHA DE IDENTIFICAÇÃO

SERIE/RAZÃO

NOME DO MOTORISTA

MADEIRA

APOLIO

- Plataforma Hidráulica
- Langa
- Langa
- Lixo Delta
- Moto 505
- Carro 505
- Munch
- Langa p/ Caminhão
- Plataforma p/ Caminhão

Linhas: TEL. 1111553 927578


Veículo: Munch Ano: 2008 Cor: VERMELHA Placa: PKD 2531

Local de Atendimento: Rua 180 Km. 153

Destino de Entrega: BASE

- TIPO DA CHAMADA:
- Acidente
 - Pneu
 - Roubos
 - Alternador
 - Bateria
 - Injeção Eletrônica
 - Combustível
 - Correia Dentada
 - Pneu
 - Arrefecimento
 - Motor / Suspensão
 - Outros

DANOS OU AVARIAS DO VEICULO NA RETIRADA
Assinale com um X os danos encontrados no veículo



Accessórios / Equipamentos Existentes

	S	N	A		S	N	A		S	N	A								
Retrovizor elétrico	X			Chave codificada	X			Painel analógico	X			Tampo traseiro	X			Macaco	X		
Retrovizor comum	X			Rádio	X			Acendedor de cigarros	X			Busina Ar/Elétrica	X			Protetor carter	X		
Frisos laterais	X			Rádio toca-fitas	X			Alto-falantes	X			Banco Diant. Dir.	X			Suspensão	X		
Farol de milha	X			Rádio CD Player	X			Amplificador	X			Banco Diant. Esq.	X			Inter clima	X		
Farol de neblina	X			Rádio transmissor	X			Antena elétrica	X			Banco traseiro	X			Ar condicionado	X		
Rodas de liga / especial	X			Disqueteira	X			Antena comum	X			Alarme	X			Tacógrafo	X		
Rodas de aço	X			Caixa selada	X			Antena interna	X			Extintor	X			Rodoar	X		
Calotas	X			Worfer	X			Console	X			Estepe	X			Localizador / GPS	X		
Chave de ignição	X			Painel digital	X			Tapete	X			Triângulo	X			Documentos	X		

S= Sim, existente / N= Não, não existente / A= AVARIADO ou INCOMPLETO

Check List de Remoção

- Usuário orientado a retirar pertences do veículo
- Caminhão carregado Sim Não
- Bateria Sim Não Marca _____
- Objetos deixados no veículo/Observações:
- Localização do veículo permite remoção
- Efetuando vistoria de avarias
- Veículo posicionado corretamente
- Ganchos estão fixados em local adequado
- Cabo tensionado para impedir tranco
- Veículo desengrenado e desfreado
- Cintas fixadas em local adequado
- Protegido Calotas e rodas
- Cardan removido (caminhão)
- Parachoque removido (caminhão)
- Intercóoler e radiador removidos (caminhão)
- Peças removidas entregues no oficina (caminhão)

DESTINADOS A BASE
DATA: 03/03/2018 HORÁRIO: _____

SAÍDA DA BASE
DATA: _____ HORÁRIO: _____

ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

Declaro estar de acordo com as informações contidas neste formulário.

Declaro ter recebido o veículo acima e estar de acordo com as informações contidas neste formulário.

Usuário
R.G. _____ Hora _____ Assinatura _____

Destinatário
R.G. _____ Hora _____ Carimbo/Assinatura _____

ASSINATURAS



Emergência: 191

A PRF lamenta o acidente ocorrido em V.S^a. Informamos que o registro pode ser realizado, pelo próprio usuário, através do endereço eletrônico www.prf.gov.br/acidente, nos casos de acidentes:

- (1) que tenham causado danos materiais a terceiros;
- (2) que tenham causado danos materiais a veículos públicos da PRF;
- (3) que tenham causado danos materiais a algum dos veículos envolvidos no acidente, que abranja pelo menos um terço das suas dimensões.

Lembramos que a PRF nunca deixará de atender o cidadão, uma vez que o procedimento acima descrito refere-se apenas a forma de registro do acidente, visando agilizar e desburocratizar o atendimento. Em caso de dúvidas acesse www.prf.gov.br, selecione ACIDENTES DE TRÁNSITO e clique em DECLARAÇÃO DE ACIDENTE DE TRÁNSITO OU S FREQUENTES.

Caça Linda, Goiânia

Rua - 79

Setor Bueno

Goiânia Goiás

BR. 153

KM. 180

HOR. 05:30
17:30